

**D06H** 纺织材料作标记、检验、接缝或切断（缝纫机接缝入 D05B） 小类索引 1. 作标记、测量、检验入 D06H1/00，D06H3/00 2. 用其他地方不包括的方法进行接缝入 D06H5/00 3. 裁剪或其他的切割设备或方法入 D06H7/00

定义

大技术主题

与制造有关的纺织材料的标记、检查、缝制或切割，见相关子类。

参见

限定性参见

该位置不包括：

缝制	D05B
----	------

**D06H3/00** 纺织材料的检验

定义

大技术主题

测试纺织材料的物理性能分类在 G01N 中，例如： G01N21/88 组是使用光学方法测试纺织材料是否存在缺陷、问题或污染。

**D06H3/16** 袜类或其他圆筒形织物的检验；与内侧外翻、分类或其他处理相关联的检验

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

由内向外翻转	D06G3/00
--------	----------

**D06H7/00** 用于纺织材料裁剪的，或其他切断的，专门适用于裁剪，或其他切断的装置和方法

定义

参见

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

扣眼切割

A41H	
织物修边缝边， 织物表面修剪	D06C13/00       , D06C23/02

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般手动切割工具	B26B
一般切割机	B26D
一般切割以外的切割	B26F